

Re-elko Holz GmbH & Co. KG

Im Lorsbachtal 47-49  
65719 Hofheim/ Ts.  
Fon: 06192/951278-0  
Fax: 06192/95127819  
Mail: [info@re-elko.com](mailto:info@re-elko.com)  
Web: [www.re-elko.com](http://www.re-elko.com)

## REINIGUNGS- UND PFLEGEANLEITUNG

### Dura-natur

#### Wartung

Lasuroberflächen sind Wartungsflächen. Wir empfehlen mindestens einmal jährlich eine Kontrolle auf Beschädigungen. Im Bedarfsfall für umgehende fachgerechte Instandhaltung sorgen, um weitere Schäden zu vermeiden. Ein Pflege-/Überholungsanstrich empfehlen wir gemäß BFS Merkblatt Nr.18.

Dieses sieht in Anlehnung an EN 927-1 folgende Intervalle vor: schwach beanspruchte Flächen alle 6 Jahre, bei mittlerer Beanspruchung alle 4 Jahre und stark beanspruchte Oberflächen alle 3 Jahre.

Meist sind Fassaden nur verschmutzt und nach einer fachgerechten Reinigung mit anschließendem Pflege- bzw. Überholungsanstrich wieder schön und widerstandsfähig.

#### Reinigung

Je nach Grad der Verschmutzung kann die Fassade wie folgt gereinigt werden:

**Bei leichter Verschmutzung** genügt ein Abspülen mit klarem Wasser (z.B. mit dem Gartenschlauch).

**Bei stärkerer Verschmutzung** kann flächig gleichmäßig mit einer breiten Bürste gearbeitet und im Anschluss nochmals klar abgesprüht werden.

**Bei starker Verschmutzung** wird zuerst mit einem sanften Wasserstrahl die Verschmutzung aufgeweicht. Im Anschluss wird die Reinigungslösung TERRACARE Cleaner mit Wasser gemischt im Mischungsverhältnis 1:20 aufgetragen. Der Auftrag erfolgt mittels Streichbürste oder Baumspritze. Die Verschmutzung wird mit einer breiten Bürste längs herausgebürstet und mit klarem Wasser abgespült. Grundsätzlich muss nach der Trocknung von mindestens 4 Tagen (min. 15°C) die Fläche auf Gleichmäßigkeit beurteilt werden. Sind noch Verschmutzungen zu sehen, empfehlen wir eine Wiederholung der Reinigung. **Reinigung mit Dampfstrahl- oder Hochdruckreiniger ist ungeeignet!**

#### Folgeanstrich

Die trockene Fläche (HF ca.15%) wird gleichmäßig mit Woodprotection HYDROSTOP 9.04 Systemfarbton gestrichen. Das Öl unbedingt gründlich aufrühren (min. 3 Minuten). Tragen Sie mit einem Breitpinsel HYDROSTOP 9.04 in Faserrichtung längs auf. Nach kurzer Einwirkzeit streichen Sie mit trockenem Pinsel nochmals längs über das ganze Brett/Leiste, um Längsansätze zu vermeiden. In der Regel genügt ein Anstrich mit HYDROSTOP 9.04.

Bei sehr starker Beanspruchung kann ein zweiter dünner Anstrich mit HYDROSTOP 9.04 erfolgen. Dabei ist wichtig, **dass kein Anstrichfilm aufgebaut wird!** Ggf. Überschuss mit trockenem Pinsel nochmals abnehmen

#### Tipps und Hinweise

- Testen Sie das Ergebnis zuvor an unauffälliger Stelle.
- Verwenden Sie nur die von uns empfohlenen Reiniger und Anstrichmittel.
- Beachten Sie stets alle Verarbeitungshinweise, Herstellerangaben und Sicherheitsvorschriften.

Ölgetränkte Tücher können sich in geknülltem Zustand durch Reaktion mit Luftsauerstoff selbst entzünden! Die Lappen oder Tücher am besten ausgebreitet (auf der Wäscheleine) eine Woche aushärten lassen. Diese können dann mit dem Hausmüll entsorgt werden.

Alle Angaben wurden nach dem derzeitigen Kenntnisstand zusammengestellt und haben beratenden Charakter. Anwender unterliegen weiter ihrer Sorgfaltspflicht.  
Es gilt die jeweils neueste Fassung.

**Stand 11/2014**